

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino



Valli Chisone e Germanasca

UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE *VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.* *redatta ai sensi della L.R. 1/2007*

PROGETTO DEFINITIVO

SUB AREA: VAL GERMANASCA



COMUNE: SALZA DI PINEROLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

SCHEDE VALANGHE (SIVA)

Elaborato	Scala	
6.14	-	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (giugno 2012): Dott. Geol. Eugenio ZANELLA</i>
CODICE: 13009-C61-2		<i>Approvazioni: Progetto Preliminare con D.C. comunità Montana del Pinerolese n. 18 del 30/09/2013 Controdeduzioni al Progetto Preliminare con Deliberazione del Comune di Salza di Pineroles D.C.C. n. 16 del 05/04/2019 Progetto Definitivo con D.C.C. n. del .../.../..... Aggiornato al parere della seconda Conferenza di Pianificazione del 10 settembre 2019</i>
REVISIONE	DATA	
0	Giugno 2013	
2	Ottobre 2019	
		<i>EDes Ingegneri Associati</i>
		
		Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO
		<i>Collaborazione: Dott. Geol. Sara CASTAGNA</i>
		EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Campoforano - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1850	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1160
Dislivello (m):	690	Lunghezza reale (m):	1550
Sito valanghivo n°	32_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	42	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	28
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Fabbricati civili Rotabili Persone travolte 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
febbraio 1907	<ul style="list-style-type: none"> Fabbricati civili Rotabili Persone travolte 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		febbraio 1907	<ul style="list-style-type: none"> La lanterna pinerolese 20-02-1907
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Castello - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1330
Dislivello (m):	770	Lunghezza reale (m):	1500
Sito valanghivo n°	33_V_TO	Sito ASTV	69_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	36
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
febbraio 1969	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Corte - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2180	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1380
Dislivello (m):	800	Lunghezza reale (m):	1500
Sito valanghivo n°	34_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	28
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d'acqua con vegetazione ripariale Corso d'acqua senza vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d'acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
Note generali			
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Corte 2 - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1500
Dislivello (m):	700	Lunghezza reale (m):	1300
Sito valanghivo n°	35_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	38	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	32
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua senza vegetazione ripariale Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Colle Gran Cassas - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2550	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1500
Dislivello (m):	1050	Lunghezza reale (m):	1900
Sito valanghivo n°	36_V_TO	Sito ASTV	68_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	38
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua senza vegetazione ripariale Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
aprile 1969	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bergeria Violetti - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2400	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1670
Dislivello (m):	730	Lunghezza reale (m):	1320
Sito valanghivo n°	37_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	31
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua senza vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bergeria Salza - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2550	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1800
Dislivello (m):	750	Lunghezza reale (m):	1350
Sito valanghivo n°	38_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	48	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	34
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua senza vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Fournet - località Didier , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2560	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1800
Dislivello (m):	760	Lunghezza reale (m):	1650
Sito valanghivo n°	39_V_TO	Sito ASTV	67_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	27
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
gennaio 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Peolioso - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2650	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1850
Dislivello (m):	800	Lunghezza reale (m):	2000
Sito valanghivo n°	40_V_TO	Sito ASTV	66_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	27
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Roccia affiorante Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua senza vegetazione ripariale Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
aprile 1969	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Passo della Pennazza - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	171080
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2740	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1850
Dislivello (m):	890	Lunghezza reale (m):	1970
Sito valanghivo n°	41_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	42	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	25
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Roccia affiorante 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Andiaccia - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2650	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1800
Dislivello (m):	850	Lunghezza reale (m):	2100
Sito valanghivo n°	42_V_TO	Sito ASTV	65_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	42	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	24
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Roccia affiorante Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
marzo 1969	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bergeria Violetti - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2220	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1520
Dislivello (m):	700	Lunghezza reale (m):	1700
Sito valanghivo n°	43_V_TO	Sito ASTV	64_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	36	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	32
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Malghe 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
febbraio 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Pontelto - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1850	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1350
Dislivello (m):	500	Lunghezza reale (m):	880
Sito valanghivo n°	44_V_TO	Sito ASTV	63_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	36
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Bosco di latifoglie 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco di latifoglie

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1963	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
marzo 1969	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco 		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Comba del Gras - località Didiero , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2080	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1260
Dislivello (m):	820	Lunghezza reale (m):	1800
Sito valanghivo n°	45_V_TO	Sito ASTV	62_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	34	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	30
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Bosco di latifoglie 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco di latifoglie Arbusteto
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
febbraio 1969	<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Serrevecchio - località Gardiola , Salza di Pinerolo (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca	Sezione CTR:	172050
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1850	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1200
Dislivello (m):	650	Lunghezza reale (m):	1000
Sito valanghivo n°	46_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	50	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	42
Substrato	• Lariceto	Substrato	• Canale in bosco misto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Rotabili

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	• Rotabili	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998