

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino



Valli Chisone e Germanasca

UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

redatta ai sensi della L.R. 1/2007

PROGETTO DEFINITIVO

SUB AREA: VAL GERMANASCA



COMUNE: SALZA DI PINEROLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

SCHEDE DELLE OPERE DI DIFESA, DEI PONTI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI. SCHEDE DELLE OPERE DI VERSANTE (SICOD)

Elaborato	Scala	
6.15	-	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (giugno 2006): Dott. Geol. Eugenio ZANELLA</i> <i>Approvazioni: Progetto Preliminare con D.C. comunità Montana del Pinerolese n. 18 del 30/09/2013 Controdeduzioni al Progetto Preliminare con Deliberazione del Comune di Salza di Pinero n. 16 del 05/04/2019 Progetto Definitivo con D.C.C. n. del / /</i> <i>Aggiornato al parere della seconda Conferenza di Pianificazione del 10 settembre 2019</i>
CODICE: 13009-C62-2		<i>EDes Ingegneri Associati</i>
REVISIONE	DATA	 Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO <i>Collaborazione:</i> Dott. Geol. Sara CASTAGNA
0	Giugno 2013	
2	Ottobre 2019	
		EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

ATTRAVERSAMENTI



ATTRAVERSAMENTI E GUADI

comune

Salza di Pinerolo

provincia

TO

Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI			tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	acciaio	dis	massi		
TREVAG001	ATTRAVERSAMENTO	4,7	7	1,5			☐	☒	☐	01-172050	Milano
BATTAG002	ATTRAVERSAMENTO tubazione	2	8		0,78	0,5	☐	☒	☐	01-172050	Campoforano
CANAAG003	ATTRAVERSAMENTO tubazione		7			1	☐	☒	☐	01-172050	Serre



REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 15 giugno 2010

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali





Foto 001 – Opera **TREVAG001**. Da monte, sponda sinistra del rio affluente del T. Germanasca di Salza.



Foto 002 – Opera **BATTAG002**. Dalla strada, sponda sinistra del rio affluente del T. Germanasca di Salza.



Foto 003 – Opera **CANAAG003**. Ripresa da valle dell'opera.

BRIGLIE



BRIGLIA

comune

Salza di Pinerolo

provincia

TO

 **Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa**

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI						tavola grafica	località		
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	dis	legname e pietrame	gabioni	massi						
								massi	cava secco	cava intasati			alveo secco	alveo intasati
CANABR001	Trattenuta	1	25	1,5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	01-172050	Coppi	
BATTBR002	Trattenuta	1	25	1,5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	01-172050	Coppi	
CANABR003	Filtrante	1	25	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	01-172050	Coppi	



REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 15 giugno 2010

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali





Foto 001 – Opera **CANABR001**. Ripresa da valle, sponda sinistra del T. Germanasca di Salza.



Foto 002 – Opera **BATTBR002**. Ripresa da valle, sponda sinistra del T. Germanasca di Salza.



Foto 003 – Opera **CANABR003**. Ripresa da valle, dal ponte BATTP0002.

DIFESE DI SPONDA



DIFESA DI SPONDA

comune

Salza di Pinero

provincia

TO



**Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa**

CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE		MATERIALI							tavola grafica	località	
			lunghezza (m)	min. max.	dis	legname e pietram.	gabioni	materiale vivo	massi					
									massi	cava secco	cava intasati			alveo secco
TREVDS001	destra	Scogliera	70	4 5	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	Didiero
BATTD002	sinistra	Scogliera	200	4 5	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	Didiero
TREVDS003	destra	Scogliera	50	4 5	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	Didiero
CANADS004	destra	Scogliera	110	2,5 2,8	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Coppi
BATTD005	destra	Scogliera	15	2,4 2,7	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	Coppi
CANADS006	destra	Muro	35	1,8 2,1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Coppi-Inversa
BATTD007	destra	Scogliera	40	1,9 2,3	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	Coppi
CANADS008	sinistra	Scogliera	15	2,3 2,7	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	Coppi
BATTD009	sinistra	Scogliera	30	1,8 2,5	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	Coppi



REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 15 giugno 2010

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali





Foto 001 – Opera **TREVDS001**. Da valle, sponda sinistra del T. Germanasca di Salza.



Foto 002 – Opera **BATTDS002**. Dall'alveo del T. Germanasca di Salza verso monte.



Foto 003 – Opera TREVDS003. Da monte, sponda sinistra del T. Germanasca di Salza



Foto 004 – Opera CANADS004. Dal ponte BATTP0002, verso monte.



Foto 005 – Opera **BATTDS005**. Da sponda sinistra del T. Germanasca di Salza, di fronte.



Foto 006 – Opera **CANADS006**. Ripresa da monte, sponda sinistra del T. Germanasca di Salza.



Foto 007 – Opera **BATTDS007**. Ripresa da monte, dal ponte BATTPO002.



Foto 008 – Opera **CANADS008**. Ripresa da valle, sponda destra del T. Germanasca di Salza.



Foto 009 – Opera **BATTD009**. Ripresa da valle, dall'alveo del T. Germanasca di Massello.

PONTI



PONTE

comune

Salza di Pinerolo

provincia

TO



Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa

CODICE	TIPOLOGIA	STRUTTURA	CARATT. GEOMETRICHE					RILEVATI		tavola grafica	località
			n. campate	lunghezza totale (m)	luce libera totale (m)	larghezza impalcato (m)	altezza intradosso fondo alveo (m)	alt. Max sponda sx (m)	alt. Max sponda dx (m)		
TREVPO001	stradale	travata	1	25	12	3,8	6	6	6	01-172050	Didiero
BATTPO002	stradale	travata	1	14	14	4	2,8	2,8	2,8	01-172050	Coppi
CANAPO003	stradale	travata	1	8	7	2,5	3,5			01-172050	Coppi



REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 15 giugno 2010

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali





Foto 001 – Opera **TREVPO001**. Da valle, sponda sinistra del T. Germanasca di Salza.



Foto 002 – Opera **BATTPO002**. Da valle, sponda sinistra del T. Germanasca di Salza.



Foto 003 – Opera **CANAPO003**. Ripresa da valle, in alveo del T. Germanasca di Massello.

SOGLIE

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI							tavola grafica	località	
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	cls	legname e pietram.	gabioni	massi						
								massi	cava secco	cava intasati	alveo secco			alveo intasati
PENNSO001	Salto di fondo	1,6	13	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	01-172050	Didiero
PENNSO002	Salto di fondo	1	12	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	01-172050	Didiero



Foto 001 – Opera **PENNSO001** vista da valle, sponda sinistra del T. Germanasca.



Foto 002 – Opera **PENNSO002** vista da valle, sponda sinistra del T. Germanasca.

SOSTEGNO SUPERFICIALE



COMUNE: **SALZA**

[illegible]



Foto 001 – Opera **PENNOSS001**. Ripresa frontale dall'abitato di Didietro.